

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер Автобазы

ТОО «Богатырь Комир»

А.П. Хивук

« 19 » 01 2018 г.

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия в составе:

начальника АТЦ-2 Дорошенко В.Л.

нач. а/к 3 Видрих В.Э.

начальника РМ-2 Кузнецов Н.В.

механика АТЦ-2 Биндер В.В.

произвела осмотр Ведущего моста трактора типа К 700 г.н. S 091 1992 г.в. и установила следующее:

| №<br>пп | Наименование, кат.номер                                                                                                                                                                    | Ед.<br>изм.                 | Кол-<br>во            | Обнаруженные<br>отказы и<br>неисправности | Ремонто<br>пригодность | Примечан<br>ие |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------|
| 1       | Планетарный механизм<br>(главная передача):<br>А) к-т шестерен 700.23.02.100<br>Б) муфта 700.23.02.190<br>В) кольцо 700.23.02.021<br>Г) полумуфта 700.23.02.040<br>Д) кольцо 700.23.02.022 | к-т<br>шт<br>шт<br>шт<br>шт | 1<br>1<br>1<br>2<br>2 | предельный износ                          | замена                 |                |
| 2       | Подшипники:<br>А) 12312<br>Б) 102313<br>В) 130<br>Г) 97520                                                                                                                                 | шт<br>шт<br>шт<br>шт        | 1<br>1<br>2<br>1      | предельный износ                          | замена                 |                |
| 3       | Сальник 180 x 208                                                                                                                                                                          | шт                          | 4                     | предельный износ                          | замена                 |                |
| 4       | Сателлит 700.23.00.32                                                                                                                                                                      | шт                          | 3                     | предельный износ                          | замена                 |                |
| 5       | Шестерня 700.23.00.024                                                                                                                                                                     | шт                          | 1                     | предельный износ                          | замена                 |                |
| 6       | Фланец 700.23.02.050                                                                                                                                                                       | шт                          | 1                     | предельный износ                          | замена                 |                |
| 7       | Пружина 700.23.00.035                                                                                                                                                                      | шт                          | 4                     | предельный износ                          | замена                 |                |
| 8       | Ось 700.23.02.016                                                                                                                                                                          | шт                          | 4                     | предельный износ                          | замена                 |                |

Заключение комиссии: Требуется капитальный ремонт.

Начальник АТЦ-2

Начальник РМ-2

Начальник а/к 3

Механик АТЦ-2

В.Л. Дорошенко

Н.В. Кузнецов

В.Э. Видрих

В.В. Биндер

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер Автобазы

ТОО «Богатырь Комир»

А.П. Хивук

« 19 » 01 2019 г.

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия в составе:

начальника АТЦ-2 Дорошенко В.Л.

нач. а/к 3 Видрих В.Э.

начальника РМ-2 Кузнецов Н.В.

механика АТЦ-2 Биндер В.В.

произвела осмотр Ведущего моста трактора типа К 700 г.н. S 091 1992 г.в. и установила следующее:

| № пп | Наименование, кат.номер                                                                                                                                                                 | Ед. изм.                    | Кол-во                | Обнаруженные отказы и неисправности | Ремонто пригодность | Примечание |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|------------|
| 1    | Планетарный механизм (главная передача):<br>А) к-т шестерен 700.23.02.100<br>Б) муфта 700.23.02.190<br>В) кольцо 700.23.02.021<br>Г) полумуфта 700.23.02.040<br>Д) кольцо 700.23.02.022 | к-т<br>шт<br>шт<br>шт<br>шт | 1<br>1<br>1<br>2<br>2 | предельный износ                    | замена              |            |
| 2    | Подшипники:<br>А) 2234<br>Б) 102313<br>В) 130<br>Г) 122                                                                                                                                 | шт<br>шт<br>шт<br>шт        | 1<br>1<br>2<br>1      | предельный износ                    | замена              |            |
| 3    | Сальник 180 x 208                                                                                                                                                                       | шт                          | 4                     | предельный износ                    | замена              |            |
| 4    | Втулка 700.23.00.011                                                                                                                                                                    | шт                          | 2                     | предельный износ                    | замена              |            |
| 5    | Шестерня 700.23.00.024                                                                                                                                                                  | шт                          | 1                     | предельный износ                    | замена              |            |
| 6    | Колодка 700.23.00.060                                                                                                                                                                   | шт                          | 2                     | предельный износ                    | замена              |            |
| 7    | Пружина 700.23.00.035                                                                                                                                                                   | шт                          | 4                     | предельный износ                    | замена              |            |
| 8    | Ось 700.23.02.016                                                                                                                                                                       | шт                          | 4                     | предельный износ                    | замена              |            |

Закключение комиссии: Требуется капитальный ремонт.

Начальник АТЦ-2

Начальник РМ-2

Начальник а/к 3

Механик АТЦ-2

В.Л. Дорошенко

Н.В. Кузнецов

В.Э. Видрих

В.В. Биндер

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер Автобазы

ТОО «Богатырь Комир»

А.П. Хивук

« 19 » 01 2018 г.

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия в составе:

начальника АТЦ-2 Дорошенко В.Л.

нач. а/к 3 Видрих В.Э.

начальника РМ-2 Кузнецов Н.В.

механика АТЦ-2 Биндер В.В.

произвела осмотр КПП трактора типа К 700 г.н. S 091 1992 г.в. и установила следующее:

| № п/п | Наименование материалов          | Ед. изм. | Кол-во |
|-------|----------------------------------|----------|--------|
| 1     | Диск 700.17.01.037/038           | шт       | 54     |
| 2     | Насос НМШ-25                     | шт       | 1      |
| 3     | Кольцо 700.17.01.051             | шт       | 2      |
| 4     | Кольцо 700.17.01.458             | шт       | 4      |
| 5     | Диск 700.17.01.060               | шт       | 4      |
| 6     | Втулка 700.17.01.022             | шт       | 2      |
| 7     | Рем. комплект РТИ                | шт       | 1      |
| 8     | Подшипник 42212                  | шт       | 4      |
| 9     | Подшипник 118                    | шт       | 2      |
| 10    | Подшипник 216                    | к-т      | 2      |
| 11    | Подшипник 214                    | шт       | 6      |
| 12    | Подшипник 120                    | шт       | 2      |
| 13    | Подшипник 2312                   | шт       | 4      |
| 14    | Подшипник 53516                  | шт       | 1      |
| 15    | Подшипник 309                    | шт       | 2      |
| 16    | Подшипник 208                    | шт       | 4      |
| 17    | Шестерня 700.17.01.056           | шт       | 1      |
| 18    | Шестерня 700.17.01.087           | шт       | 1      |
| 19    | Шестерня 700.17.01.199           | шт       | 1      |
| 20    | Шестерня 700.17.01.070           | шт       | 1      |
| 21    | Вал привода насоса 700.17.01.191 | шт       | 1      |
| 22    | Кольцо 700.17.01.459             | шт       | 8      |
| 23    | Барабан 700.17.01.055            | шт       | 1      |

Заключение комиссии: Требуется капитальный ремонт.

Начальник АТЦ-2

Начальник РМ-2

Начальник а/к 3

Механик АТЦ-2

В.Л. Дорошенко

Н.В. Кузнецов

В.Э. Видрих

В.В. Биндер