


ДКС-3

Дирекция по сбыту и рынку угля

УТВЕРЖДАЮ


« 19 » 09

Шейко В.В.

2018г.

Дефектный акт

ЗДАНИЕ АБК ГРУЗОВОЙ СЛУЖБЫ ст.БОГАТЫРСКАЯ

Инв.№ ОС0019728 Код МНХ БП00201

№ п/п	Наименование работ	ед. изм	Кол-во	Примечание
1	Замена деревянного оконного блока на ПВХ со сложным открыванием и москитной сеткой (пятикамерное, с тройным остеклением) - пластик производства России	шт	13,00	1,52*1,22м - 13шт размеры уточнить по месту
2	Замена доски подоконной дерев. шириной 600мм на пластиковую	м	16,9	
3	Установка пластиковых откосов внутр. шир 550мм	м2	22,4	
4	Установка наружных откосов ПВХ шир.200мм	м2	11,3	
5	Смена сливов оцинкованных шир.300мм на ПВХ	м	17,6	
ПРОЧИЕ РАБОТЫ				
1	Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках вручную	Тн		см.расчет
2	Перевозка мусора на расстояние км 12	Тн		см.расчет
3	Погрузка строительных материалов при автомобильных перевозках вручную	Тн		см.расчет
4	Перевозка строительных материалов при автомобильных перевозках 5км	Тн		см.расчет

Работы выполняются на действующем предприятии

Заместитель директора
Начальник участка
Начальник ОКР ДКС
Главный специалист ОКР ДКС



Д.Т.Омаров
Н.В.Булава
Е.Г.Пикова
Н.И.Сидоренко