

«Согласовано»

Главный инженер
разреза «Богачевырь»

А.Н. Донниковский

«8» мая 2013 г.

«Утверждено»

Директор по ремонту-главный механик

В.И. Кочерга

«8» мая 2013 г.

Дефектная ведомость на ремонт двигателя QSK-15

(ос 0037666)

№ п	Наименование работ	Необходимые запчасти, материалы	Номер по каталогу	Ед. изм.	Кол-во	Ремонт/замена
1	Замена коленчатого вала	Коленчатый вал	4925762	шт.	1	Замена
2	Замена блок двигателя	Блок двигателя	4965678	шт.	1	Замена
3	Замена распределительного вала	Распределительный вал	4059331	шт.	1	Замена
4	Замена вал привода топливной аппаратуры	Вал привода топливной аппаратуры	3100363	шт.	1	Замена
5	Замена втулки вала	Втулка	3685690	шт.	6	Замена
6	Замена втулки вала привода топливной аппаратуры	Втулки вала привода топливной аппаратуры	3680580 3680581	шт. шт.	4 3	Замена Замена
7	Замена шатуна	Шатун	4059429	шт.	6	Замена
8	Замена гильзы	Гильза	4309389	шт.	6	Замена
9	Замена поршня	Поршень	4089895	шт.	6	Замена

10	Замена вкладыша	Вкладыш	3800298	компл	1	Замена
11	Замена вкладыша	Вкладыш	4089405	шт	6	Замена
12	Замена коромысла	Коромысло	4972816 4972818 4972817 4972819	шт. шт шт шт	3 3 3 3	Замена Замена Замена Замена

Ст. механик ЭМС

Шегитаев Ж.А

Начальник ТБУ-1

Алибеков Ж.Б.

мех. БОРС, ОБА 4/14 14.05