


Утверждаю:

Главный инженер УРЖДО

 Терешков В.И.

« 16 » января 2018г.

**Предварительный дефектный акт
на гидроцилиндр поворота подбоек 1024.43.11.000.**


№ п/п	Код ТМЦ	Наименование изделий	Тип	Ед. изм.	Кол- во	Тех. состоя- ние	Ремонто пригод- ность
1	-	Цилиндровая втулка		шт	1	износ	замена
2		Грязесъемник	1024.43.11.006	шт	1	износ	замена
3		Кольцо защитное	1024.43.09.009	шт	1	износ	замена
4	-	Проушина цилиндрической втулки		шт	1	износ	замена
5	-	Подшипник проушины цилиндрической втулки	ШС-20	шт	1	износ	замена
6	-	Шток		шт	1	износ	замена
7	-	Манжета штока	1024.43.11.007	шт	1	износ	замена
8	-	Проушина штока		шт	1	износ	замена
9	-	Подшипник проушины штока	ШС-20	шт	1	износ	замена
10	-	Поршень		к-т	1	удовл	замена
11	-	Манжета поршня	1024.43.11.008	шт	2	износ	замена
12	-	Кольцо	016-020-25-2-2	шт	1	износ	замена
13	-	Кольцо	045-050-30-2-2	шт	1	износ	замена
14	-	Наружная окраска		шт	1	неуд	покраска

Подготовлено:

Гл. технолог ПТС

Согласовано:

Начальник ПТС

 В.Г. Стороженко.

 А.П. Дякович.