

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на капитальный ремонт коробки передач
трактора типа К-700 ОС-0075444

№ п/п	Наименование материалов	Ед.изм.	К-во	Вид работ
1	Диск 700.17.01.037/038	шт.	54	замена
2	Насос НМШ-25	шт.	1	замена
3	Кольцо 700.17.01.051	шт.	2	замена
4	Кольцо 700.17.01.458	шт.	4	замена
5	Диск 700.17.01.060	шт.	4	замена
6	Втулка 700.17.01.022	шт.	2	замена
7	Рем. комплект РТИ	к-т.	1	замена
8	Подшипник 316	шт.	1	замена
9	Подшипник 42212	шт.	4	замена
10	Подшипник 118	шт.	2	замена
11	Подшипник 216	шт.	2	замена
12	Подшипник 214	шт.	6	замена
13	Подшипник 120	шт.	2	замена
14	Подшипник 2312	шт.	4	замена
15	Подшипник 53516	шт.	1	замена
16	Подшипник 309	шт.	2	замена
17	Подшипник 208	шт.	4	замена
18	Шестерня 700.17.01.056	шт.	1	замена
19	Шестерня 700.17.01.082	шт.	1	замена
20	Шестерня 700.17.01.199	шт.	1	замена
21	Шестерня 700.17.01.081	шт.	1	замена
22	Опора 700.17.01.020	шт.	1	замена
23	Вал привода насоса 700.17.01.191	шт.	1	замена
24	Барабан 700.17.01.055	шт.	1	замена
25	Обойма 700.17.01.018	шт.	1	замена

Начальник ТБУ-2

А.Е.Кабдыкаримов

Механик ТБУ-2

Е.М.Аубакиров