

**Перечень
работ входящих в сервисное сопровождение оборудования производства
компании «Атлас Копко»**

- При выполнении Работ немедленно и по возможности уведомлять Заказчика о любых неисправностях в Оборудовании и/или о необходимости проведения работ по ремонту (замене) узлов, могущих повлечь выход из строя оборудования и/или его части.
- Оказание помощи в составлении месячных и годовых заявок на запасные части и материалы, при необходимости.
- Оказание помощи в составлении графиков капитальных и средних ремонтов, при необходимости.
- Оказание помощи в составлении дефектных ведомостей на капитальные и средние ремонты, при необходимости.

Главный технолог



Шегитаев Ж.А.