

Приложение 3 а
к техническому регламенту

Согласовано
Главный механик
В.В. Карастоянов
19.02.13

Утверждаю
Главный инженер
А.М. Лонтковский

Дефектная ведомость
на ремонт гидронасоса А7V1000EL кат №5617519 с экскаватора R-994

Наименование узла	Ед.изм	Кол-во	Дефект неисправность	Каталожный №	Необ материалы	Стоимость единицы
1	2	3	4	5	6	
Блока цилиндров	шт	1	—			
Поршневая группа	шт	9	замена			
Сепаратор	шт	1	замена			
Распределитель	шт	1	замена			
Вал	шт	1	—			
Подшипник вала	шт	2	замена			
Центральный шип	шт	1	замена			
Золотники регулятора	компл	1	замена	5611360		
Комплект эл. клапанов	компл	1	замена			
Прижимная пружина	компл	1	замена			
Кольцо уплотнительное	компл	1	замена	5611902: 7373040		
Притирка распределителя к регулятору	шт	1				
Хонингование корпуса регулятора	шт	1				
Шлифовка задней плиты	шт	1				
Притирка распределителя к блоку	шт	1				
Разборка дефектовка сборка	шт	1				
Стендовые испытания	шт	1				
Покраска	шт	1				

Старши механик ЭМС
Начальник РГО
Мех. Мех. РГО
Шегитаев Ж.А
Сиденко С.А