

ДКС-3


Приложение № _____

РГТО

к служебной записке № _____

УТВЕРЖДАЮ

Директор по капитальному строительству


 Шейко В.В.
 « 30 » 09 2015г
Дефектный акт

ПРОМКОМБИНАТЫ (МЕХАНИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ) 1,2 пролеты

Инв.№ ОС0009813 Код МНХ ДР22601

№п/	Наименование работ	ед. изм	Кол-во	Примечание
	Кровля			
1	Смена сливов из оцинкованной стали т.0,7мм, шир.400мм (завести слив под оконный блок ПВХ с расчисткой швов и последующим утеплением швов монтажной пеной)	м	120	соз. 10х3см
2	Установка нащельников из оцинкованной стали т.0,7мм с утеплением швов монтажной пеной	м	6	соз. 10х3см
	ПРОЧИЕ РАБОТЫ			
1	Погрузка строительного мусора при автомобильных перевозках	Тн		По см. расчету
2	Перевозка мусора на расстояние км 12	Тн		По см. расчету
3	Погрузка строительных материалов при автомобильных перевозках	Тн		По см. расчету
4	Перевозка строительных материалов при автомобильных перевозках на расстояние 5км	Тн		По см. расчету

Главный инженер

Начальник участка

Начальник ОКР ДКС

Главный специалист ОКР ДКС

В.Н.Лось

В.Ф.Соколовский

Е.Г.Пикова

Н.И.Сидоренко